
Eine vielfältige Lösung

# Kunststoff-Kugellager von SKF

**5KF** 

Resistent gegenüber Korrosion und vielen Chemikalien Leicht und laufruhig Keine Schmierung notwendig





# Kunststoff-Kugellager von SKF für besondere Einsatzbedingungen

Kunststoff-Kugellager setzen sich zusammen aus:

- Ringen aus Kunststoff
- Kugeln aus Edelstahl, Glas, Kunststoff oder weiteren Werkstoffen und
- einem Käfig aus Kunststoff.

Kunststoff-Kugellager können aus einer Vielzahl von Materialien und deren Kombinationen hergestellt werden. Die Materialauswahl ist von der Anwendung abhängig. Kunststoffe besitzen deutlich andere Eigenschaften als Stahl. Ein herausragendes Merkmal von Kunststoff-Kugellagern ist deren Korrosionsund allgemeine Chemikalienbeständigkeit.

Die verwendeten Kunststoffe haben einen niedrigen Reibungskoeffizienten sowie eine hohe Verschleiß- und Ermüdungsfestigkeit. Kunststoff-Kugellager benötigen keine Schmierung und sind für Trockenlauf geeignet.

Die Belastbarkeiten und die maximalen Drehzahlen sind jedoch deutlich geringer als bei konventionellen Stahllagern. Kunststoff-Kugellager mit ihrem spezifischen Eigenschaftsprofil stellen aber für besondere Anwendungsbedingungen eine Ergänzung zu Stahllagern dar.

Die hohe spezifische Festigkeit – Festigkeit bezogen auf die Masse – ist ein interessantes Merkmal in Anwendungen, bei denen es auf das Gewicht ankommt.

Eine hohe Maßhaltigkeit über die gesamte Lebensdauer wird durch die geringe Kriechneigung der eingesetzten Kunststoffe erreicht.

#### Eigenschaften und Vorteile

- korrosionsbeständig
- chemikalienbeständig
- selbstschmierend (kein Schmiermittel notwendig)
- geringes Gewicht (bis zu 80% weniger als Stahl)
- teilweise hohe Betriebstemperaturen möglich
- geringe Reibung
- geräuscharmer Betrieb
- gute Dämpfungseigenschaften
- elektrisch isolierend
- Funktionsintegration bei Sonderlagern
- geringe Lebenszykluskosten







photocase.de

### Die Einsatzgebiete

Kunststoff-Kugellager kommen vielfach dann zum Einsatz, wenn Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit oder Chemikalien ausschlaggebend ist. Stahl kann in solchen Anwendungen nicht oder nur eingeschränkt verwendet werden. Häufig stellen Kunststoff-Kugellager die bessere Lösung für Lagerungsprobleme unter solchen Umgebungsbedingungen dar – technisch wie wirtschaftlich.

Kunststoff-Kugellager können trocken laufen. Sie können deshalb auch dann eingesetzt werden, wenn z. B. aus hygienischen Gründen kein Schmierstoff verwendet werden darf.

Mögliche Einsatzgebiete sind so vielfältig wie die Eigenschaften und Vorteile von Kunststoff-Kugellagern. Einige Anwendungen und Industriezweige in denen Kunststoff-Kugellager schon heute zum Einsatz kommen, sind:

- Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Medizintechnik
- Heizungs- und Klimatechnik
- Chemie- und Galvanotechnik
- Film-, Foto- und Pharmaindustrie
- Textilindustrie
- Elektrotechnik
- Haushaltsgeräte
- Bürotechnik
- · Modell- und Leichtbau
- Messtechnik
- Handhabungs- und Fördertechnik
- Vakuumanwendungen

### Das Sortiment

#### Einreihige Kugellager

Kunststoff-Kugellager von SKF gibt es in verschiedenen Maßreihen für Bohrungsdurchmesser von 3 bis 60 mm.

Das Standardsortiment umfasst vier Werkstoffkombinationen, die in **Tabelle 1** aufgeführt sind.

#### Axial-Kugellager

Axial-Kugellager aus Kunststoff von SKF stehen für Bohrungsdurchmesser von 10 bis 45 mm in vollkugeliger Ausführung (ohne Käfig) zur Verfügung. Als Standardwerkstoffe werden Polyoxymethylen (POM) oder Polypropylen (PP) für die Lagerringe verwendet. Für die Kugeln werden zwei verschiedene Werkstoffe je Lager verwendet. Kugeln aus Edelstahl oder Glas sind alternierend angeordnet mit Kugeln aus dem Kunststoff, der für die Ringe gewählt wurde.

#### Tabelle 1 Werkstoffkombinationen des Standardsortiments Kombinationen Ringe Käfig Kugeln 1 und 2 Polyoxymethylen Polyamid 66 Edelstahl (POM) (PA66) oder Glas 3 und 4 Polypropylen (PP) Polypropylen Edelstahl oder Glas





















#### Weitere Wälzlager und Wälzlagerprodukte

Weitere Produkte aus Kunststoff sind auf Anfrage lieferbar:

- Einreihige Kugellager mit Zollabmessungen
- vollkugelige, einreihige Kugellager (ohne Käfig)
- abgedichtete Lager
- zweireihige Kugellager
- Lauf-und Kurvenrollen (auf Kugellagerbasis)
- Y-Lager und Y-Lagereinheiten
- Lager mit Sonderabmessungen
- Lager aus weiteren Werkstoffen
- Lagerprodukte mit Funktionsintegration

Sonderwälzlager für Spezialanwendungen aus Kunststoff, auch in kleinen Stückzahlen, sind wirtschaftlich herstellbar. Ein hoher Grad an Funktionsintegration, z. B. Verzahnungen, ist hierbei möglich. Dadurch können Komponentenanzahl und Montageaufwand von Baugruppen reduziert werden. Konstrukteure gewinnen damit neue Gestaltungsmöglichkeiten, ein anwendungsgerechtes und effizientes Design umzusetzen.

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an den Technischen Beratungsservice von SKF.



																Tabelle 2
Chemikalienbeständigke	it der L	.agerwe	erkstoff	e gege	nüber g	gebräuchlich	en Subs	tanzen								
	Stan	ndardw	erkstof	fe		W	eitere W	erkstoff	fe							
Chemikaliengruppe	POM	ЬР	PA66	1.4401	Glas	Ы	PEEK	PET	PVDF	PPS	砬	Borsilikat- glas	1.4034	Titan	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	Al <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub>
Kohlenwasserstoffe - aliphatisch - aromatisch - halogeniert	+ + + +	+ + 0	+ 0 0	0 + -	+ 0 0	+ 0 0	+ + 0	+ 0 0	+ + +	+ 0 +	+ 0 0	+ + +	+++++	+++++	+++++	+ + +
Säuren - schwach - stark - oxidierend - Flusssäure	0 - - -	+ + - 0	0 - - -	0 0 0 0	+ 0 + -	+ + 0 0	+ - -	+ 0 - -	+ + 0 +	+ 0 - 0	+ + - 0	+ + +	+ - -	+ 0 + -	+ + + 0	+ + +
<b>Laugen</b> - schwach - stark	++	++	0	0	+ 0	+	+	0 –	+	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	0	0 –	++
Mineralische Schmierstoffe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Benzin	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Alkohole	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Aceton	+	+	+	+	+	+	+	0	-	+	0	+	+	+	+	+
+ = gute Beständigkeit: In der Regel verwendbar		0 = bedingte Beständigkeit:       - = niedrige Beständigkeit:         Eignung der Lager sollte unter Anwendungsbedingungen getestet werden       Nicht verwendbar														

## Anwendungshinweise

Das folgende Kapitel ist als allgemeiner Leitfaden zur Auswahl geeigneter Lagerwerkstoffe und zum Einsatz von Kunststoff-Kugellagern zu verstehen.

Hinweis: Werkstoffe und Kugellager unterliegen oftmals Einflüssen, die in Labortests nicht erkannt werden können (Temperatur, Druck, Materialspannungen, Wechselwirkungen mit chemischen Substanzen, etc.). Aufgrund der Komplexität des Zusammenwirkens von Einflussgrößen empfiehlt SKF die Durchführung von Anwendungstests um die Gebrauchsfähigkeit von Kunststoff-Kugellagern für einen bestimmten Anwendungsfall sicherzustellen.

#### Chemikalienbeständigkeit

Die Chemikalienbeständigkeit der meisten Kunststoffe ist gut. Je nach Medium müssen jedoch unter Umständen alternative Kunststoffe, über das Standardsortiment hinaus, eingesetzt werden.

Polypropylen (PP) ist gegen Säuren, Laugen, Salze und Salzlösungen, Alkohole, Öle, Fette, Wachse und viele Lösungsmittel beständig. Aromate und halogenierte Kohlen-

wasserstoffe führen zur Quellung. Gegenüber stark oxidierenden Medien (z. B. Salpetersäure, Chromsäure oder Halogene) ist PP nicht beständig.

Polyoxymethylen (POM) ist gegen schwache Säuren, schwache und starke Laugen, organische Lösungsmittel sowie Benzin, Benzol, Öle und Alkohole beständig.

Polyamid 66 (PA66) ist beständig gegenüber fast allen handelsüblichen organischen Lösungsmitteln, bedingt auch gegen schwache Säuren und Laugen.

Die Beständigkeiten gegenüber gebräuchlichen Substanzen sind für die verfügbaren Werkstoffe in **Tabelle 2** zusammengestellt.

# Betriebstemperaturen und thermische Ausdehnung

Neben chemischer Beständigkeit ist auch die Betriebstemperatur ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl geeigneter Lagerwerkstoffe. **Diagramm 1** gibt eine Übersicht über den Temperatur-Einsatzbereich der verfügbaren Kunststoffe.

Die Standardwerkstoffe decken den Bereich bis etwa 100 °C ab. Die aufgeführten weiteren Werkstoffe erlauben Einsatztemperaturen bis zu 250 °C. Bei Betriebstemperaturen unter 0° C wenden Sie sich bitte an den technischen Beratungsservice von SKF.

In Verbindung mit Einsatztemperaturen ist auch der thermische Ausdehnungskoeffizient von Bedeutung, da die Werte der unterschiedlichen Polymere bis zu einer Größenordnung über dem von Stahl liegen (d Diagramm 2).

Die thermisch bedingte Ausdehnung beeinflusst die Lagerluft und ist bei Auslegung der Wellen- und Gehäusepassungen zu berücksichtigen.


#### Belastbarkeit


#### Statische Belastbarkeit


Die statische Belastbarkeit kennzeichnet die Obergrenze der Belastung, die das Lager bei Stillstand aufnehmen kann, ohne dass Schädigungen an Laufbahn und gegebenenfalls Kugeln zu erwarten sind (d Produkttabellen).

#### Dynamische Belastbarkeit

Eine analytische Gebrauchsdauer-Berechung ist nach heutigem Stand der Technik nicht möglich. Die dynamische Belastbarkeit ist eine Kenngröße für die Belastung während des







Betriebs, bei der das Lager seine Funktion in der Mehrzahl der Anwendungen erfüllt (d **Produkttabellen**).

#### Dynamische Belastbarkeit in Abhängigkeit von Drehzahl und Betriebstemperatur

Die dynamische Belastbarkeit ist abhängig von den Betriebsbedingungen. Die Einflüsse von Betriebstemperatur und Drehzahl auf die dynamische Belastbarkeit können mit **Diagramm 3** abgeschätzt werden.

#### Beispiel:

In einer Anwendung soll ein 6301/HR11TN eingesetzt werden. Die Betriebstemperatur beträgt 90 °C, bei einer Betriebsdrehzahl von 520 min<sup>-1</sup>. Aus der Produkttabelle entnimmt man eine dynamische Belastbarkeit von 310 N und eine maximale Drehzahl von 1300 min<sup>-1</sup>.

Nach **Diagramm 3** beträgt der Reduktionsfaktor für die Betriebstemperatur 0,86.

520 min<sup>-1</sup> entsprechen 40 % der Maximaldrehzahl. Der Reduktionsfaktor für die Drehzahl nimmt für diese Bedingung einen Wert von ca. 0.92 an.

Im Anwendungsbeispiel sollte die Belastung daher  $0.86 \, ^{\text{\tiny TM}} \, 0.92 \, ^{\text{\tiny TM}} \, 310 \, \text{N} = 245 \, \text{N}$  nicht überschreiten.

#### Passungsempfehlungen

Wellen- und Gehäusepassungen beeinflussen wesentlich das Betriebsspiel und damit die Laufeigenschaften. SKF empfiehlt eine Presspassung mit Überdeckung von etwa 20 µm entweder auf der Welle oder im Gehäuse.

Auf der anderen Anschlussseite sollte eine leichte Spielpassung vorgesehen werden.

Keinesfalls darf beidseitig eine Presspassung vorliegen, da ein zu geringes Lagerspiel zur Verkürzung der Gebrauchsdauer führen würde.

Diese Angaben können allerdings nur als Anhaltspunkte für die Auslegung von Passungen dienen. Die thermische Ausdehnung der Lagerkomponenten im Betrieb ist zu berücksichtigen.

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an den Technischen Beratungsservice von SKF.

# Allgemeine Lagerdaten

#### Abmessungen

Die Hauptabmessungen der Radial-Kunststoff-Kugellager entsprechen den Angaben in DIN 625-1:1989 bzw. DIN 616:2000 oder ISO 15:1998, mit Ausnahme der Kantenabstände. Die Hauptabmessungen der Axial-Kunststoff-Kugellager stimmen mit Ausnahme der Kantenabstände mit DIN 616:2000 bzw. ISO 104:2002 überein.

#### Toleranzen

Allgemein sind die Toleranzen für Kunststoff-Kugellager größer als bei vergleichbaren Stahllagern. Die Toleranzen von SKF Kunststoff-Kugellagern (d **Tabelle 3**) haben sich in der Praxis bewährt. Engere Toleranzen sind wirtschaftlich nicht sinnvoll und meist nicht erforderlich.

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an den Technischen Beratungsservice von SKF.

#### Lagerluft

Die radiale Lagerluft für das Standardsortiment von SKF Kunststoff-Kugellagern ist abhängig vom Bohrungsdurchmesser und in **Tabelle 4** angegeben.

#### Werkstoffe

Ringe aus Polyacetal (POM) und Polypropylen (PP) werden für die Lager des Standardsortiments eingesetzt. Die Käfige bestehen aus Polyamid 66 (PA66) oder PP. Die Kugeln werden aus Glas oder Edelstahl 1.4401 nach AISI 316 gefertigt. Bei den Axiallagern des Standardsortiments sind Kugeln aus dem jeweiligen Material der Ringe alternierend mit Edelstahlkugeln angeordnet.

Mit diesen Werkstoffen ist es möglich, die Anforderungen der meisten Anwendungen zu erfüllen.

Weitere Werkstoffe stehen auf Anfrage für besondere Einsatzbedingungen zur Verfügung (d Abschnitt "Bezeichnungen" auf **S.9**).

		Tabelle 4									
Radiale Lagerluft	Radiale Lagerluft										
<b>Bohrung</b> d	Radia	le Lagerluft									
über bis	min	max									
mm	μm										
9 9 17 17 20 20 25 30 35 35 45 45 60	60 70 80 80 90 100 110	140 150 160 170 180 200 210									







						Tabelle 3
Toleranze	n					
Radiallage	er und Axiallager			Radiallager		Axiallager
<b>Innenring</b> d	Toleranz	<b>Außenring</b> D	Toleranz	<b>Breite</b> B	Toleranz	<b>Höhe</b> H Toleranz
über bis	oben unten	über bis	oben unten	über bis	oben unten	über bis oben unten
mm	μm	mm	μm	mm	μm	mm μm
3 3 17 17 50 50 60	30 -30 30 -30 40 -40 50 -50	30 30 47 47 80 80 95	40 -40 50 -50 60 -60 80 -80	4 25	0 -100	9 21 200 -200

#### Tabelle 5

#### Bezeichnungssystem für Kunststoff-Kugellager

Bezeichnungsbeispiele 6302/HR11TN 16005/HR22Q2 51204 V/HR11Q1

6302	/HR	11TN
16005	/HR	2202
51204	V/HR	1101
	7	

#### Basiskennzeichen

Art, Grundausführung, Größe wie bei Stahlkugellagern

#### Nachsetzzeichen Varianten

V HR

Vollkugelig Kunststoff-Kugellager

#### Nachsetzzeichen Werkstoffe

1. Stelle 2. Stelle 3. Stelle Außenring Innenring


Kügeln Käfig oder zweiter Kugelwerkstoff (vollkugelige Axiallager) 4. Stelle

#### Werkstoffkodierung

1	Polyoxymethylen (POM)	Q	Glas
2	Polypropylen (PP)	R	Borsilikatglas
3	Polyethylen (PE)	S	Edelstahl 1.4034
6	Polyetheretherketon (PEEK)	Т	Edelstahl 1.4401
В	Polyethylenterephthalat (PÉT)	W	Titan
K	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	X	Keramik Si₃N₄
L	Polyphenylensulfid (PPS)	Z	Keramik Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
М	Polyimid (PI)		2 3
N	Polyamid 66 (PA66)		


#### Bezeichnungen

Die Bezeichnungen für Kunststoff-Kugellager von SKF basieren auf dem SKF Bezeichnungssystem für Wälzlager. Die Werkstoffe der Lagerkomponenten werden durch Nachsetzzeichen eindeutig beschrieben. Das Bezeichnungssystem ist in Tabelle 5 dargestellt.




Haupt- abmess	ungen		Belastba	arkeit	Dreh- zahl	Abmess	ungen		Gewicht	Kurzzeichen	
d	D	В	stat. <sup>1)</sup>	dyn. <sup>2)</sup>	max <sup>3)</sup>	$d_1$	$D_1$	r <sub>1,2</sub> min x45°	max		
mm			N		min <sup>-1</sup>	mm			g		
3	10	4	30	45	4500	5,6	7,9	0,2	0,4	623/HR11TN	623/HR11QN
	10	4	25	30	3960	5,6	7,9	0,2	0,3	623/HR22T2	623/HR22Q2
4	13	5	40	60	3600	6,6	9,8	0,3	0,9	624/HR11TN	624/HR11QN
	13	5	30	40	3170	6,6	9,8	0,3	0,7	624/HR22T2	624/HR22Q2
5	16	5	45	65	3050	7,5	12,5	0,4	1,4	625/HR11TN	625/HR11QN
	16	5	35	45	2680	7,5	12,5	0,4	1,3	625/HR22T2	625/HR22Q2
6	19	6	50	70	2600	9	15,4	0,4	2,8	626/HR11TN	626/HR11QN
	19	6	40	50	2290	9	15,4	0,4	2,4	626/HR22T2	626/HR22Q2
7	19	6	50	70	2600	10,8	15,9	0,4	2,2	607/HR11TN	607/HR11QN
	19	6	40	50	2290	10,8	15,9	0,4	1,7	607/HR22T2	607/HR22Q2
	22	7	55	80	2200	11,5	17,9	0,4	3,9	627/HR11TN	627/HR11QN
	22	7	45	55	1900	11,5	17,9	0,4	3,2	627/HR22T2	627/HR22Q2
8	22	7	55	80	2200	11,5	17,9	0,4	3,6	608/HR11TN	608/HR11QN
	22	7	45	55	1930	11,5	17,9	0,4	3	608/HR22T2	608/HR22Q2
9	24	7	60	90	2050	13,4	19,9	0,4	7,8	609/HR11TN	609/HR11QN
	24	7	50	65	1800	13,4	19,9	0,4	5,7	609/HR22T2	609/HR22Q2
	26	8	70	100	1900	13,7	21,3	0,4	6,3	629/HR11TN	629/HR11QN
	26	8	55	70	1670	13,7	21,3	0,4	5,2	629/HR22T2	629/HR22Q2
10	26 26 28 28 30 30 35 35	8 8 8 9 9 11 11	90 70 90 70 110 90 190 150	130 90 130 90 160 110 280 195	1900 1670 1900 1670 1650 1450 1400 1230	15,1 15,1 15,1 15,1 17 17 18 18	21,4 21,4 20,9 20,9 23 23 26,9 26,9	0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9	6,2 5,1 7,3 5,8 8,9 7,1 17,4 14,5	6000/HR11TN 6000/HR22T2 16100/HR11TN 16100/HR22T2 6200/HR11TN 6200/HR22T2 6300/HR11TN 6300/HR22T2	6000/HR11QN 6000/HR22Q2 16100/HR12Q 16100/HR22Q 6200/HR11QN 6200/HR22Q2 6300/HR11QN 6300/HR22Q2
12	28	8	110	160	1750	17,1	22,9	0,4	7,1	6001/HR11TN	6001/HR11QN
	28	8	90	110	1540	17,1	22,9	0,4	5,9	6001/HR22T2	6001/HR22Q2
	32	10	150	220	1550	18,2	25,7	0,9	11,9	6201/HR11TN	6201/HR11QN
	32	10	120	155	1360	18,2	25,7	0,9	9,9	6201/HR22T2	6201/HR22Q2
	37	12	210	310	1300	19,5	29,5	0,9	21,8	6301/HR11TN	6301/HR11QN
	37	12	170	215	1140	19,5	29,5	0,9	18,7	6301/HR22T2	6301/HR22Q2
15	32 32 32 32 35 35 42 42	8 8 9 9 11 11 13 13	130 105 140 110 170 135 260 210	190 135 200 140 250 175 370 260	1500 1320 1500 1320 1400 1230 1200 1060	19,8 19,8 20,6 20,6 21,5 21,5 23,7 23,7	25,9 25,9 26,4 26,4 29 29 33,7 33,7	0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9	8 6,5 9,1 7,4 14,3 11,9 27,3 23	16002/HR11TN 16002/HR22T2 6002/HR11TN 6002/HR22T2 6202/HR11TN 6202/HR22T2 6302/HR11TN 6302/HR22T2	16002/HR11Q 16002/HR22Q 6002/HR11QN 6002/HR22Q2 6202/HR11QN 6202/HR22Q2 6302/HR22Q2 6302/HR22Q2

<sup>1)</sup> Über 50 °C ist eine Herabsetzung nach **Diagramm 3** zu berücksichtigen 2) Über 50 °C und/oder über 20% der maximalen Drehzahl ist eine Herabsetzung nach **Diagramm 3** zu berücksichtigen 3) Herabsetzung der dynamischen Belastbarkeit nach **Diagramm 3** ist zu berücksichtigen




Haupt- abmes	sungen		Belastbarkeit		Dreh- Abmessungen zahl			Gewicht	Kurzzeichen		
d	D	В	stat. <sup>1)</sup>	dyn. <sup>2)</sup>	max <sup>3)</sup>	$d_1$	$D_1$	r <sub>1,2</sub> min x45°	max		
mm			N		min <sup>-1</sup>	mm			g		
17	35 35 35 35 40 40 47 47	8 8 10 10 12 12 14 14	160 130 170 135 220 175 260 210	240 170 260 180 320 225 370 260	1400 1230 1400 1230 1250 1100 1050 920	22,2 22,2 23,1 23,1 24,2 24,2 26,5 26,5	29,8 29,8 28,9 28,9 32,7 32,7 37,4 37,4	0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9	9,6 7,9 11,4 9 19,1 15,4 37,5 31,3	16003/HR11TN 16003/HR22T2 6003/HR11TN 6003/HR22T2 6203/HR11TN 6203/HR22T2 6303/HR11TN 6303/HR22T2	16003/HR11QN 16003/HR22Q2 6003/HR11QN 6003/HR21Q2 6203/HR11QN 6203/HR22Q2 6303/HR11QN 6303/HR22Q2
20	42 42 42 42 47 47 52 52	8 8 12 12 14 14 15 15	190 150 200 160 270 215 350 280	290 205 300 210 420 295 500 350	1150 1010 1150 1010 1050 920 950 840	26,5 26,5 27,2 27,2 28,5 28,5 30,3 30,3	34,5 34,8 34,8 38,5 38,5 41,6 41,6	0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9	13,8 10,6 20,7 16,8 33,4 27,6 48,6 40,6	16004/HR11TN 16004/HR22T2 6004/HR11TN 6004/HR22T2 6204/HR11TN 6204/HR22T2 6304/HR11TN 6304/HR22T2	16004/HR11QN 16004/HR22Q2 6004/HR11QN 6004/HR22Q2 6204/HR11QN 6204/HR22Q2 6304/HR11QN 6304/HR22Q2
25	47 47 47 47 52 52 62 62	8 8 12 12 15 15 17	210 170 240 190 320 255 400 320	310 215 360 250 480 335 600 420	1050 920 1050 920 950 840 725 640	32,3 32,3 32,2 32,2 34 34 37 37	40,9 40,9 39,8 39,8 44 44 50	0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9	19,1 16,2 23,8 19,3 39,6 32,5 76,4 63,9	16005/HR11TN 16005/HR22T2 6005/HR11TN 6005/HR22T2 6205/HR11TN 6205/HR22T2 6305/HR11TN 6305/HR22T2	16005/HR11QN 16005/HR22Q2 6005/HR21QN 6005/HR22Q2 6205/HR11QN 6205/HR22Q2 6305/HR11QN 6305/HR22Q2
30	55 55 55 55 62 62 72 72	9 9 13 13 16 16 19	240 190 280 225 360 290 460 370	370 260 420 295 550 385 700 490	900 790 900 790 800 700 675 590	37,7 37,7 38,2 38,2 40,3 40,3 44,7 44,7	47,3 47,3 46,8 46,8 51,6 51,6 59,2 59,2	0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 1,4 1,4	26,2 21,6 35,4 28,9 63,4 52,6 113,8 95,7	16006/HR11TN 16006/HR22T2 6006/HR11TN 6006/HR22T2 6206/HR11TN 6206/HR22T2 6306/HR11TN 6306/HR22T2	16006/HR11QN 16006/HR22Q2 6006/HR11QN 6006/HR22Q2 6206/HR11QN 6206/HR22Q2 6306/HR11QN 6306/HR22Q2
35	62 62 62 62 72 72 80 80	9 9 14 14 17 17 21 21	270 215 320 255 410 330 490 390	410 285 480 335 620 435 750 525	800 700 800 700 700 620 600 530	43,7 43,7 43,7 43,7 47 47 49,55 49,55	53,3 53,3 53,3 53,3 60 60 65,35 65,35	0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 1,4 1,4	32,3 26,3 47,4 38,9 94,9 79,8 153,8 129,5	16007/HR11TN 16007/HR22T2 6007/HR11TN 6007/HR22T2 6207/HR11TN 6207/HR22T2 6307/HR11TN 6307/HR22T2	16007/HR11QN 16007/HR22Q2 6007/HR11QN 6007/HR21Q2 6207/HR11QN 6207/HR22Q2 6307/HR11QN 6307/HR22Q2



Haupt- abmess		Belastbarkeit ngen		Dreh- Abmessungen zahl				Gewicht	Kurzzeichen		
d	D	В	stat. <sup>1)</sup>	dyn. <sup>2)</sup>	max <sup>3)</sup>	$d_1$	$D_1$	r <sub>1,2</sub> min x45°	max		
mm			N		min <sup>-1</sup>	mm			g		
40	68 68 68 68 80 80 90	9 9 15 15 18 18 23 23	300 240 350 280 440 350 520 415	450 315 520 365 660 460 800 560	750 660 750 660 625 550 575 510	49,4 49,4 49,2 49,2 53 53 56,1 56,1	58,6 58,6 58,8 58,8 67 67 73,75	0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 1,9	37,7 30,6 56,3 45,5 131,5 112,5 207,5 174,8	16008/HR11TN 16008/HR22T2 6008/HR11TN 6008/HR22T2 6208/HR11TN 6208/HR22T2 6308/HR11TN 6308/HR22T2	16008/HR11QN 16008/HR22Q2 6008/HR11QN 6008/HR21Q2 6208/HR11QN 6208/HR22Q2 6308/HR11QN 6308/HR22Q2
45	75 75 75 75 85 85 100 100	10 10 16 16 19 19 25 25	330 265 380 305 470 375 540 430	500 350 560 390 720 505 900 630	650 570 650 570 580 510 500 440	55 55 54,7 54,7 57,5 57,5 62,18 62,18	65 65,3 65,3 72,35 72,35 82,65 82,65	0,9 0,9 0,9 0,9 1,9 1,9 1,9	48,9 39,7 74,8 61,4 138 117 296,4 254,8	16009/HR11TN 16009/HR22T2 6009/HR11TN 6009/HR22T2 6209/HR11TN 6209/HR22T2 6309/HR11TN 6309/HR22T2	16009/HR11QN 16009/HR12Q2 6009/HR11QN 6009/HR22Q2 6209/HR11QN 6209/HR22Q2 6309/HR11QN 6309/HR22Q2
50	80 80 90 90	16 16 20 20	390 310 540 430	580 405 770 540	600 530 550 480	60 60 62,5 62,5	70 70 77,35 77,35	0,9 0,9 1,9 1,9	82 67 153,9 130,2	6010/HR11TN 6010/HR22T2 6210/HR11TN 6210/HR22T2	6010/HR11QN 6010/HR22Q2 6210/HR11QN 6210/HR22Q2
55	90 90 100 100	18 18 21 21	400 320 600 480	600 420 800 560	550 480 500 440	66,3 66,3 69,06 69,06	78,7 78,7 85,8 85,8	0,9 0,9 2,4 2,4	120,8 99,7 206,8 177	6011/HR11TN 6011/HR22T2 6211/HR11TN 6211/HR22T2	6011/HR11QN 6011/HR22Q2 6211/HR11QN 6211/HR22Q2
60	95 95	18 18	420 335	640 450	500 440	70,2 70,2	84,5 84,5	1,9 1,9	127 104,4	6012/HR11TN 6012/HR22T2	6012/HR11QN 6012/HR22Q2

<sup>1)</sup> Über 50 °C ist eine Herabsetzung nach **Diagramm 3** zu berücksichtigen 2) Über 50 °C und/oder über 20% der maximalen Drehzahl ist eine Herabsetzung nach **Diagramm 3** zu berücksichtigen 3) Herabsetzung der dynamischen Belastbarkeit nach **Diagramm 3** ist zu berücksichtigen



Haupt abmess	sungen		Belastba	arkeit	Dreh- zahl	Abmess	sungen		Gewicht	Kurzzeichen	
d	D	Н	stat. <sup>1)</sup>	dyn. <sup>2)</sup>	max <sup>3)</sup>	$D_1$	$d_1$	r <sub>1,2</sub> min x45°	max		
mm			N		min <sup>-1</sup>	mm			g		
10	24	9	200	250	600	11	23	0,4	5,2	51100 V/HR11T1	51100 V/HR110:
	24	9	175	220	550	11	23	0,4	4	51100 V/HR22T2	51100 V/HR220:
	26	11	210	260	600	11	25	0,4	7,9	51200 V/HR11T1	51200 V/HR110:
	26	11	185	230	550	11	25	0,4	6	51200 V/HR22T2	51200 V/HR220:
12	26	9	320	400	540	13	25	0,4	5,6	51101 V/HR11T1	51101 V/HR110:
	26	9	280	350	500	13	25	0,4	4,3	51101 V/HR22T2	51101 V/HR220:
	28	11	330	410	540	13	27	0,4	9,5	51201 V/HR11T1	51201 V/HR110:
	28	11	290	360	500	13	27	0,4	6,7	51201 V/HR22T2	51201 V/HR220:
15	28	9	500	625	500	16	27	0,4	6,1	51102 V/HR11T1	51102 V/HR1103
	28	9	440	550	460	16	27	0,4	4,7	51102 V/HR22T2	51102 V/HR2203
	32	12	520	650	500	16	31	0,4	11,7	51202 V/HR11T1	51202 V/HR1103
	32	12	460	570	460	16	31	0,4	8,8	51202 V/HR22T2	51202 V/HR2203
17	30	9	570	710	480	18	29	0,4	6,8	51103 V/HR11T1	51103 V/HR110:
	30	9	500	625	440	18	29	0,4	5,4	51103 V/HR22T2	51103 V/HR220:
	35	12	600	750	480	18	34	0,4	14,9	51203 V/HR11T1	51203 V/HR110:
	35	12	530	660	440	18	34	0,4	11,8	51203 V/HR22T2	51203 V/HR220:
20	35	10	650	810	460	21	34	0,4	10,3	51104 V/HR11T1	51104 V/HR110:
	35	10	570	710	420	21	34	0,4	8,1	51104 V/HR22T2	51104 V/HR220:
	40	14	690	860	460	21	39	0,4	20,5	51204 V/HR11T1	51204 V/HR110:
	40	14	600	750	420	21	39	0,4	15,8	51204 V/HR22T2	51204 V/HR220:
25	42 42 47 47 52 52	11 11 15 15 18 18	710 625 750 660 820 720	880 770 930 815 1025 900	410 375 400 370 380 350	26 26 26 26 26 26	41 41 46 46 51 51	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	14,6 7,9 28,7 21,8 46,2 35,7	51105 V/HR11T1 51105 V/HR22T2 51205 V/HR11T1 51205 V/HR22T2 51305 V/HR11T1 51305 V/HR22T2	51105 V/HR110: 51105 V/HR220: 51205 V/HR110: 51205 V/HR220: 51305 V/HR110: 51305 V/HR220:
30	47 47 52 52 60 60	11 11 16 16 21 21	760 670 820 720 860 755	950 835 1025 900 1070 940	400 370 375 345 360 330	31 31 31 31 31 31	46 46 51 51 59 59	0,9 0,9 0,9 0,9 0,9	17,3 13,2 34 25,7 62,8 47,1	51106 V/HR11T1 51106 V/HR22T2 51206 V/HR11T1 51206 V/HR22T2 51306 V/HR11T1 51306 V/HR22T2	51106 V/HR1101 51106 V/HR2202 51206 V/HR1101 51206 V/HR2202 51306 V/HR1101 51306 V/HR2202
35	52	12	810	1010	390	36	51	0,9	20,8	51107 V/HR11T1	51107 V/HR110
	52	12	710	885	360	36	51	0,9	15,7	51107 V/HR22T2	51107 V/HR220
	62	18	870	1090	365	36	61	0,9	56,9	51207 V/HR11T1	51207 V/HR110
	62	18	765	960	335	36	61	0,9	43,3	51207 V/HR22T2	51207 V/HR220
40	60	13	890	1110	375	41	59	0,9	29,6	51108 V/HR11T1	51108 V/HR11Q:
	60	13	780	975	345	41	59	0,9	22,5	51108 V/HR22T2	51108 V/HR22Q:
45	65	14	950	1185	360	46	64	0,9	38,8	51109 V/HR11T1	51109 V/HR110:
	65	14	835	1040	330	46	64	0,9	27,6	51109 V/HR22T2	51109 V/HR220:

<sup>1)</sup> Über 50 °C ist eine Herabsetzung nach **Diagramm 3** zu berücksichtigen 2) Über 50 °C und/oder über 20% der maximalen Drehzahl ist eine Herabsetzung nach **Diagramm 3** zu berücksichtigen 3) Herabsetzung der dynamischen Belastbarkeit nach **Diagramm 3** ist zu berücksichtigen



 $\mathsf{SKF}$  ist ein eingetragenes Warenzeichen der  $\mathsf{SKF}$  Gruppe.

© SKF Gruppe 2006 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben

Druckschrift 6299 DE · Dezember 2006

Gedruckt in Deutschland auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier.